



Serviço: Vistoria no Local, Caracterização, Avaliação e Laudo Técnico de Vistoria.
Avaliação da Edificação localizada rua José Antônio Picoral, 79, Centro, Torres/RS.

LAUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O presente Laudo Técnico de Vistoria tem por objetivo verificar as Condições Estruturais da Edificação do Centro Administrativo do município.


No dia 19/03/2025, foi constatado o deslocamento do revestimento de piso do 3º pavimento, em função da diferença da dilatação térmica dos materiais.

Constatou-se que a estrutura segue rígida e em condições de segurança para os usuários.


VALIDADE DO LAUDO

Este Laudo Técnico tem validade de 2(dois) anos.


Torres, 19 de março de 2025.



Sérgio Luiz Souza da Silva
Arquiteto e Urbanista – CAU A74762-9



Rubem Machado Silveira
Engenheiro Civil – CREA RS 107.466



André Cardoso Raupp
Engenheiro Civil – CREA SC 182750-6